

# Acer Swift 5 Mojave 10.14.5 Update Problem...

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. Mai 2019, 14:50**

Mir fällt zunächst auf, daß Du Deine USB-Ports nicht definiert hast. Das wäre auf jeden Fall mal wichtig.

Mit dem Hackintool geht das sehr einfach.

EDIT:

Dann würde ich in drivers64UEFI noch FirmwareVolume-64.efi und Fat-64.efi reinnehmen.

Zudem würde ich "Recovery" und "Boot macOS Install Prebooter from Preboot" aus GUI - Hide Volume mal rausnehmen.

Schließlich wäre interessant zu sehen, ob unter den unsichtbaren Dateien auf der ersten Ebene des Startvolumes noch ein Relikt eines letzten Updates vorhanden ist. Wenn das vorhanden ist, dann dieses zunächst löschen.

FRAGE: Filevault hast Du nicht aktiviert?