

Erledigt

Mainboard ASUS P8Z77-V LX mit i5-3570K - macOS Mojave Installation

Beitrag von „griven“ vom 29. Mai 2019, 15:32

Dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Framebuffer Thema sein. Wie hast Du die Grafik denn bisher eingebunden (igPlattFormID) und wie ist das Display ans Board angebunden? Der Sleep bzw. das darauf folgende erwachen des Rechners führt zu einem Reset des Framebuffers was auch erklärt warum die Darstellung von dem Moment an dann passt.