

# Erledigt i9900 Übertaktung auf 5,0 GHz nimmt High Sierra nicht an !!??


Beitrag von „DSM2“ vom 30. Mai 2019, 02:58

Guten Abend!

Schaue mir das jetzt mal genauer an aber auf den ersten blick hast du da echt einiges drin was da nichts verloren hat.

Egal ob Bootflags/Patches/Treiber...

Wofür das ganze ?



Name	Patch (HEX)	Restore (HEX)	Comment	MacOS	MacBuild	Disabled	InfoPatch
com.apple.smbd	00410000 4C410000 5344...	00000000 00000000 0000...	Enable TSM for SMB			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NVDAStartupWeb	4E5E4441 52E57175 8972E...	00000000 00000000 0000...	Disable NVDARequir...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	83F80F0F 838F0400 00	83F80F90 90909090 90	USB Port limit patch...	10.14.1...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	83F80F0F 83030500 00	83F80F90 90909090 90	USB Port limit patch...	10.14.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	837D880F 0F83A704 0000	837D880F 90909090 9090	USB 10.13.6+ by PM...	10.13.6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	837D880F 0F83A704 0000	837D880F 90909090 9090	disable port limit in...	10.13.4.1...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	837D880F 0F83A704 0000	837D880F 90909090 9090	change 15 part limit...	10.13.4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AppleUSBXHCPC	837D8C10	837D8C1B	Change 15 part limit...	10.13.5.1...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	838C78FF FFFF10	838C78FF FFFF1B	change 15 part limit...	10.12.x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.usb	838C8CFF FFFF10	838C8CFF FFFF1B	change 15 part limit...	10.11.x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AppleAHCIPort	45787465 736819C	496C7465 736819C	External icons patch			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AppleThermalKpi	6275696C 742D696E	A48BCDD0 A48BCDD0	ADC 107 10 DAE v2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nutzt du mehrere MacOS Versionen oder wozu die ganzen Einträge ?

Sieht für mich nach einer Fremd Konfiguration aus welche du für dich angepasst hast...

Edit: Probier mal die EFI aus dem Anhang.

Hab deine EFI mal gründlich aufgeräumt und umkonfiguriert.

EFI am besten auf einen Stick packen und davon booten aber vorher im Bios die iGPU deaktivieren.