

Erledigt

Installation schlägt extrem fehl

Beitrag von „mericax“ vom 30. Mai 2019, 00:00

wie gesagt, das Dell DW1830 Modul. Hat definitiv Bluetooth, da es auch in Windows funktioniert.

Kann es denn nicht sein, dass MacOS das Bluetooth Modul als USB interpretieren

//edit

es wird jetzt immer kurioser. Nach langem Rumprobieren (es war letzten Endes tatsächlich die USB Konfiguration) habe ich es geschafft, Bluetooth einzurichten. Ich kann Verbindung zu einer Lautsprecherbox herstellen. Dann habe ich Airdrop probiert, das geht nur zu meinem uralten iPad Air (und seeeeeehr langsam) aber mein iPhone XS max wird gar nicht mal angezeigt - bzw. mein Mac auf dem iPhone.

Jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Weiß jemand Rat?

// edit2

Jetzt klappt es nach einem Neustart!

Und wegen der Geschwindigkeit: Halte ich das iPhone nah an die Antennen des

Moduls, klappt es wunderbar. Also anscheinend ist das Gehäuse des PCs der limitierende Faktor.

Aber da finde ich sicherlich noch ein Workaround.

Bin erstmal zufrieden 😁