

Erledigt

Sleepmode beim Z97 zickt auf einmal (OpenCore)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. Mai 2019, 17:17

Vielleicht habt ihr ja in Clover RTC, HPET, IRQ oder TMR Fixes aktiviert, die es unter OC nicht als direkte Hotpatches gibt. In diesem Fall (aber auch in jedem Fall bei Resets nach dem Sleep) kann es sich um CMOS Probleme handeln. Die saubersten Methode ist hier die Benutzung von RTCMemoryFixUp, ebenfalls sauberer als Hotpatches oder die typischen DSDT-Fixes. Ist etwas komplizierter aber definitiv zu managen, wie das geht habe ich hier ein wenig beschrieben: [RTCMemoryFixup.kext](#)

Wichtig ist zuvor alte RTC Patches wie HotPatches oder RTC/CMOS-betreffende DSDT-Patches (also nicht nur der klassische RTC-Fix) zu entfernen.