

Erledigt

HP Probook 4520s

Beitrag von „janblohm“ vom 13. Februar 2013, 23:16

Unter Hoolock schaltet bei Anschluss eines Displays über HDMI das interne Display ab und auch das HDMI-Display bekommt kein Signal.

Unter Orangutan bekomme ich nur ein HDMI-Signal und bekomme das interne Display nicht zum laufen.

Was heisst lass den unteren Teil der DisplayProductID-717 bestehen?

Momentan sieht das so aus:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DisplayProductID</key>
<integer>1815</integer>
<key>DisplayProductName</key>
<string>Internal LCD Forced EDID</string>
<key>DisplayVendorID</key>
<integer>1970170734</integer>
<key>IODisplayEDID</key>
<data>
AP////////wANr6EVAAAAADUTAQOAlxN4Cgf1mldOhyYeUFQAAAABAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBEhtWZFAAFDAQIi
</data>
</dict>
</plist>
```

In den Systeminformationen bekomme ich unter Grafik nur noch die Internal LCD Forced EDID zu sehen und kann zwar die Auflösungen ändern, aber keine anderen Monitore konfigurieren.

Eulemur muß ich noch einmal testen, dann kann ich mich wieder melden.

Vielen Dank

Habe inzwischen Eulemur auch getestet mit den gleichen ergebnissen, wie oben beschrieben. Bei Eulemur lässt sich das interne Display ansteuern, aber das Notebook reagiert nicht auf den Anschluss meines HDMI-Displays. Ebenfalls keinen Erfolg hatten kEulemur (dann nur HDMI möglich), kOrangutan und kHoolock.

Ich hänge noch die bdmesg und ein Foto der Über und des Systemberichts an.

Vielen Dank für Vorschläge