

Erledigt

## Verständnisfragen bei Problemen

Beitrag von „HackMac1“ vom 2. Juni 2019, 15:13

Vielen Dank für das freundliche Willkommen!

Ich bin gerade dabei den Mac nochmals als iMac 19,1 neu aufzusetzen. Geht zum Glück ja sehr schnell, da ich wegen dem ganzen ausprobieren, noch nicht richtig eingerichtet habe.

DSM2 und [pebbly](#) Ich musste ErP nun doch wieder deaktivieren, da es auf Windows auch zu Problemen beim wecken kam.

Wegen dem USBPort.kext verwende ich die vom iMac weiter (siehe Anhang USB). Die sollte auch korrekt eingerichtet sein.

Ich habe mal ein Extract im Clover mit F4 gemacht, nach .dsl umgewandelt und dem Teil des EC0 auch als Anhang angehängt. Mit dem Rename nach EC wird dieser auch im IOREG geladen, siehe Anhang. Ist dies so korrekt? In MaciASL wird auch noch ein Device H\_EC angezeigt. Laut dem Tomatenforum soll dieses dann ignoriert und nicht unbenannt werden. Ja, ich habe gestern Abend noch intensiv gegoogelt 😊

Standby würde ich heute Abend nochmals probieren. Wegen dem Framebuffer habe ich heute mal unterschiedliche ausprobiert. Auch nach der Anleitung von DSM2 und noch einer anderen von Insanelymac und des Tomatenforums. Die haben keine Besserung ergeben. Ich habe alle die keine Index von -1 haben und nicht für die UHD 630 geeignet waren, nicht probiert. Da werde ich auch nochmals Hilfe benötigen, bzw. auch heute Abend nochmals schauen.

Nochmals vielen Dank an euch allen!