

Erledigt

Hp Elitebook 840 G5 Versuch

Beitrag von „toasta“ vom 3. Juni 2019, 13:59

Hallo,

Ich habe mich mal an ein Elitebook 840 G5 gewagt.

macOS ist schon installiert.

Was funktioniert:

Grafikbeschleunigung

Tastatur (von den Funktionstasten gehen nur die Lautstärke Tasten)

Trackpad (als Maus und die Tasten gehen nicht richtig, nur die oberen Tasten funktionieren)

Interne Lautsprecher

Webcam

LAN

Was nicht funktioniert:

Batterieanzeige

Sleep

WLAN/BT, ist klar, da muss eine andere Karte rein. Welche könnte da denn passen?

Beim Boot kommen sehr viele ACPI Error Meldungen

Noch nicht getestet:

Externer Monitor

Kopfhörerausgang

Mikro

Vielleicht kann mir da mal jemand unter die Arme greifen, wie ich vorgehen kann um die Probleme noch zu fixen. Habe leider von Hackintosh und Laptop keine Ahnung.

Das müsste dieser Laptop sein <https://www.cnet.com/products/...u-8-gb-ram-256-gb-ssd-us/>

i5 7300U

8Gb Ram

256Gb SSD

Habe mal noch mein aktuellen Clover Ordner angehängt