

Erledigt

Gigabyte Z390I-WIFI Sensoren für die Ventilation

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Juni 2019, 17:32

OK, danke für die Aufklärung!

Schaue mir die EFI in ca 60-75 Minuten mal an.

EDIT: Sorry, hat alles etwas "länger" gedauert...

Ich konnte ehrlich gesagt nichts auffälliges feststellen, lediglich hier und da eine kleine Optimierung.

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sollte die 570 ebenfalls mit 10.14.5 und iMacPro SMBios für's De/Encoding genutzt werden können,

weshalb eine der Optimierungen gewesen ist, dass ich das SMBios sowie alles iGPU relevante rausgenommen habe.

Schau mal ob dir die EFI bei deinem eigentlichen Problem weiterhilft.

Am besten das ganze auf einen USB Stick und dann entsprechend über den Bootmanager (abhängig von deinem Board F8,F10 oder F12) den USB Stick anwählen.