

Erledigt

Gigabyte Z390I-WIFI Sensoren für die Ventilation

Beitrag von „HDRI“ vom 4. Juni 2019, 16:03

Hallo DSM2,

die Platte (M.2 SSD) hing vorher auf dem Rücken eines H270N von Gigabyte.

Dann habe ich die Hardware umgezogen und die Platte auf die Rückseite des Z390i geschnallt.

EFI neu aufgesetzt und weitergemacht...

iStats Version: 6.31 (1107)

Ich habe gerade iStats mit allen Reststücken entfernt, ein bisschen Cache verbrannt und einige Wartungsskripte ausgeführt.

Nach einer Neuinstallation von iStats hat sich da aber nichts verändert.

Oder meintest du ich solle zu VirtualSMC und dann zurück auf FakeSMC wechseln?

Die EFI_HDRI_V2 und V1 laufen beide auf FakeSMC.

Bei Zeiten könnte ich Mojave+iStats auf einer anderen Partition noch einmal frisch aufsetzen.

Bekommt denn jemand hier im Forum mit dem selben Board (Gigabyte GA-Z390I-WIFI) die FAN Sensoren angezeigt (bzw. nicht angezeigt)?