

Erledigt

SATA-Controller mit mehr als 2 zusätzlichen Anschlüssen: LSI 1068E

Beitrag von „MrWho“ vom 14. Februar 2013, 20:37

Servus, hatte vor kurzem den selben Spass mit einer Intel SASUC8I.

Flashen haben ich unter Win7 erst können nach Start einer Konsole MIT Administratorrechten! - vorher kommt das Flashprogram nicht durch zur Karte/erkennt sie nicht.

Zusätzliche Probleme bei meiner Karte:

Wenn es eine LSI-fremde Karte ist muss noch ein Schalter beim Flasher mitangegeben werden sonst verweigert er den Dienst.

Beim Flashprogramm muss man aufpassen welche Version man erwischt, die letzte Version von LSI selbst hat laut Foren recht häufig Probleme.

Die 1064e Karten werden unter Win7 nicht angezeigt wenn keine Festplatte angeschlossen ist, hat mich auch ein paar Tage gekostet herauszufinden.