

Erledigt

WiFi top - Bluetooth (BCM943602CS) flop

Beitrag von „maxbahr“ vom 7. Juni 2019, 09:23

Moin [derHackfan](#) , nein das Projekt BT Aktivierung ist nicht eingeschlafen, leider gibt's meinerseits aber auch noch keinen Fortschritt zu vermelden, zuletzt gab's einige Baustellen mit ner höheren Prio 😊

redbelt , ja die Stecker zu verbinden war wirklich knifflig, vorsichtig mit ´ner Miniflaczange ging's aber ganz gut. [griven](#) , ich hab noch mal alle BT Screens im Systembericht gecheckt, anbei die Pics.

P.S. Passt jetzt nicht zu diesem BT-Problem aber seit Anfang der Woche, fährt mein Rechner nicht mehr herunter... Ausschalten/Neustart resultiert im Black Screen. System muss über den Powerbutton ausgeschalten werden. Anfangs begleitet von nicht vorhandener Audioausgabe. Das Audioproblem behob sich ohne weiteres zutun, nach einigen "Zwangs-Neustarts" von selbst. Zudem endete auch der Bootvorgang, beim Apfel mit 2/3 Fortschritt am Ladebalken - manuell am Case ausgeschaltet und neu eingeschaltet - ganz normal gebootet als wenn nichts gewesen wäre...

1. Habe ich vielleicht auf der EFI Partion, durch das ganze hin und her ändern/löschen bzgl. der BT Geschichte, Müll hinterlassen, die das System stören?

2. Wenn ja, gibt's evtl. so was wie Parameter-Ram löschen für die ganze EFI bzw, Clover Sektion?

und 3. wie oben schon gesagt, gehörs hier ja eigentlich nicht dazu - könnt ihr mir hier im Forum ne Sektion, n Thread nennen, in der diese Thematik diskutiert wird?

vielen Dank noch mal für die bisherige Hilfe/Geduld



