

Erledigt

## Mac Pro 1.1

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 10. Juni 2019, 18:26**

Hab meinen damaligen MP1,1 auch auf 2,1 geflasht und nen 8 Kerner draus gemacht. 32 GB Ram liefen ohne Probleme.

Du solltest aber mit smcfancontrol oder ähnlichem die Drehzahl des Lüfters etwas anheben, der für Kühlung der Rams sorgt. Dort wurde es immer ziemlich warm und mir sind mit der Zeit 2 oder 3 Ramriegel an Überhitzung gestorben. Da hat Apple sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Als ich die Drehzahl dann etwas anhob war Ruhe. Du kannst aber auch mein Script was ich damals mal gebastelt habe verwenden:

<https://www.macuser.de/threads...s-mit-cpu-upgrade.621442/>

Wichtig auch beim Prozessortausch ... du brauchst einen extra langen Inbus-Schlüssel um an die Schrauben der Kühlkörper zu kommen.