

Erledigt

## never touch a running system - bootet nicht

Beitrag von „griven“ vom 11. Juni 2019, 00:14

Nö überprüft wird da gar nichts aber mit einem ungeeigneten SMBIOS kann man macOS schon mal dazu verleiten Treiber laden zu wollen die von der zu Grunde liegenden Hardware nicht unterstützt werden. Mal ein Beispiel:

Das macPro 5,1 SMBIOS triggert das laden der TinyMCEDriver.kext und diese wiederum erwarten den im macPro 5,1 verbauten EEC Ram findet ihn aber nicht und stellt daraufhin den Dienst beleidigt mit einer zünftigen Kernelpanik ein. Ein anderes Beispiel ist das macPro 6,1 SMBIOS also das der Mülltonne hier kann es Dir passieren das Du nach einer Änderung auf dieses SMBIOS und dem darauf folgenden Start buchstäblich in die Röhre guckst denn auch dieses SMBIOS triggert in macOS bestimmte Aktionen die dazu führen das der Treiber für die Grafik das Bild ausknipst wenn er nicht eine bestimmte Hardware Konstellation vorfindet (applegraphicsdevicepolicy).

Also ja ein SMBIOS das auf einer Maschine funktioniert muss nicht zwangsweise auch auf einer anderen Maschine funktionieren...