

Erledigt

Nach Installation von 10.14.5

Beitrag von „lucifer“ vom 12. Juni 2019, 16:25

Ja ich habe einen CCC Clone der SSD, sollte also kein Problem darstellen.

Zu den LED's:

Rechner an, bootet in MacOS, irgendwann ausschalten = Board LED's an.

Rechner an, bootet in Windows 10, ausschalten = Board LED's aus.

Rechner an, bootet in MacOS, irgendwann ausschalten = Board LED's an.

Das verstehe ich nicht.

Edit: Kexste gelöscht aus L/E, Rechte repariert, rebootet einwandfrei...

Nur der Kram mit den LED's bleibt und ist mir ein Rätsel.