

Erledigt

## Update von High Sierra auf Mojave scheitert

Beitrag von „griven“ vom 11. Juni 2019, 22:58

Okay was Du mal versuchen kannst (ohne Gewähr natürlich) ist einen CMOS Reset auf dem Board zu machen (Per Jumper oder Buffer Batterie mal raus) der Hintergrund davon ist das die Geräte nach der Prozedur vom Bios einmal neu eingelesen werden und somit Reste die vielleicht noch irgendwo rum spuken zum Beispiel von ehemals eingebauten Grafikkarten etc. pp. verschwinden. Wir hatten ein ähnliches Verhalten auf einem der Stammtische auch schon mal und da hat es geholfen. Einen Versuch ist es allemal wert.