

Erledigt

RX Vega 56 läuft unter 10.14.5 noch nicht richtig: Unterirdische OpenCL und Game Performance

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Juni 2019, 13:05

CSM Disabled, Drop OEM ist nicht nötig. Hast du mal den BIOS Schalter deiner Karte geprüft? Eventuell steht er auf dem Power Saving BIOS und das macht irgendwie Probleme. Normal ist das Verhalten jedenfalls nicht.