

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „Pixeldieb“ vom 13. Juni 2019, 16:12

Okay, das ist quasi ein Notfall:

Der Thunderboltanschluss wird nicht erkannt, offizieller Apple Adapter dran.
EFI etc. sind von Matthias [JimSalabim](#) und ich überprüfe nochmal das Bios.

UPDATE: Im Systemstatus steht Thunderbolt "Keine Treiber geladen"

UPDATE 2: EFI und Bios von Jim geladen, keine Verbesserung.

Bitte um Ideen!