

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2019, 16:28

Im Systemstatus wirst du niemals einen Thunderbolt Eintrag haben, das ganze hat aber absolut keine Relevanz und ist am Hackintosh ganz normal.

Welche Hardware versuchst du per Thunderbolt einzubinden?

Thunderbolt im Bios aktiviert?

Welche Settings hast du für Thunderbolt eingestellt im Bios?