

Erledigt

Nach Update auf 10.14.4 BlackScreen

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2019, 20:58

NVRAM Reset durchgeführt nach dem Tausch?

Edit: weitere EFI hinzugefügt.