

**Erledigt**

## **Rechner friert unter Last ein!**

**Beitrag von „Cddyby“ vom 13. Juni 2019, 22:17**

Hardware technisch sollte eigentlich alles passen. Habe ja wie schon erwähnt alles einmal wieder zerlegt und wieder zusammengesetzt auch mit neuer Wärmeleitpaste. Das Problem tritt ja komischer Weise auch meistens dann auf wenn ich am schneiden bin oder gelegentlich in Photoshop.