

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „DSM2“ vom 14. Juni 2019, 13:33

Also laut ioreg scheint die SSDT korrekt konfiguriert zu sein. Benötigt der Dock vielleicht zusätzlich eine Software oder Kext? Freigabe unter Sicherheit?