

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „Pixeldieb“ vom 14. Juni 2019, 15:28

DSM2 Das Dock spielt einen eigenen Server auf, welcher nach Thunderboltanschlüssen sucht.

Software: Codex Digital - Codex Device Manager

Der Support hatte mich darauf hingewiesen dass deren Software keine Thunderbolt Schnittstelle am Mac erkennt und mir dann die Systeminformationen gezeigt.

Ideen für einen Workaround