

**Erledigt**

## **"Fein Tuning" nach Installation oder besser gesagt Stottern beseitigen**

**Beitrag von „Fab“ vom 16. Juni 2019, 19:25**

Neee.... was geht denn jetzt ab?

Ich bin gerade dabei den FSB heraus zu finden für Clover.

AppleIntelCPUPowerm.... ist raus und auch die Nuller somit lief es schon mal, aber mit dem FSB von 84940 komm ich nur auf eine Frequenz von 3,227Ghz statt der OC Einstellung von 3,9 auf allen.

Ich muss wohl höher gehen.

Wenn noch jemand oder Du Ralf weis wie man easy den richtigen FSB heraus bekommt und damit sauberen Klang wär das der Wahnsinn.