

**Erledigt**

## **suche technisches Handbuch für Fujitsu X 913 T AIO**

**Beitrag von „user232“ vom 17. Juni 2019, 11:40**

ich denke das Oberteil ist nur irgendwie geklippt. Ich würde natürlich nicht mit einem Messer ran sondern mit so nem Kunststoffteil was bei den Handyreparatursets dabei ist oder mit Gitarren Plektrum "aufhebeln".