

Erledigt

Komme nicht einmal zur Sierra Installation

Beitrag von „jajajeje“ vom 17. Juni 2019, 19:05

Guten Tag allerseits,

Ich habe mich nun entschieden, meine Fermi GT 730 mal auf Sierra auszuprobieren.

Da ich weiß, dass meine USB-Ports trotz USBInjectall bei meinem Motherboard (Fujitsu D3041) bei der Installation nicht funktionieren, habe ich versucht, eine zweite interne Festplatte mit dem üblichen Verfahren (createinstallmedia, dann [clover installieren](#)) zu einer "installations-festplatte" zu machen.

Folgende hardware wird benutzt:

CPU: Intel Core2Duo E7400

GPU: Im Moment benutze ich die GMA X4500 mit Intel inject bis ich die Nvidia zum laufen gebracht habe

MB: Fujitsu D3041 (Bios, kein UEFI)

Wenn ich jetzt aber von der Festplatte (sie ist intern mit SATA angeschlossen) boote, komme ich nur bis "AppleUSBLegacyRoot :: init: enabling legacy matching", und ich schaffe es somit nicht einmal bis zum Installations-screen.

Ich benutze folgende kexts:

USBInjectall, Whatevergreen, Lilu, FakeSMC und die Sensor-kexts von FakeSMC

Mein SMBIOS ist auf iMac14,2 gestellt

Vielen Dank schon einmal im Vorraus