

Erledigt

Bekomme meine USB Schnittstellen nicht richtig zum Laufen.

Beitrag von „bananaskin“ vom 17. Juni 2019, 20:48

Nimm doch mal testweise, das angehängte zip-file, und mache folgendes....

- 1)den USBInjectAll.kext.....entfernen
- 2) dafür den USBPorts.kext reinkopieren (in Other)
- 3) die SSDT-UIAC.aml.... nach Clover/ACPI/patched reinkopieren
- 4) ersetze deine config.plist mit der angehängten....

REBOOT

jetzt USB2 sowie USB3 Schnittstellen testen.

Das ganze ist vom ASUS Maximus Hero-Board

soll nur ein test sein, ob sich da was ändert....