

Erledigt

Bekomme meine USB Schnittstellen nicht richtig zum Laufen.

Beitrag von „alex nec2892“ vom 18. Juni 2019, 14:25

[Zitat von worschdsupp](#)

Nimm doch mal testweise, das angehängte zip-file, und mache folgendes....

- 1) den USBInjectAll.kext.....entfernen
- 2) dafür den USBPorts.kext reinkopieren (in Other)
- 3) die SSDT-UIAC.aml.... nach Clover/ACPI/patched reinkopieren
- 4) ersetze deine config.plist mit der angehängten....

REBOOT

jetzt USB2 sowie USB3 Schnittstellen testen.

Das ganze ist vom ASUS Maximus Hero-Board

soll nur ein test sein, ob sich da was ändert....

Alles anzeigen

Bin gerade noch auf der Nachtschicht und werde das mal Probieren wenn ich zuhause bin vielen dank schon mal im voraus und ich hoffe das man damit vllt der Lösung ein bisschen näher kommt 😊 ich gebe Rückmeldung

EDIT:

Das ging auch nicht, nach wie vor bleiben Maus und Tastatur Tot, und die Vorderen USB3 Ports laufen nicht. Kann es sein, dass mein USBInjectall nicht richtig erkannt wird ? Habe mal ein Bild mit angehängt, dort sind alle Texte die aktiv sind farblich markiert, bis eben auf die USB Kext. Habe sie aber auch von Rehabman geladen und ist die aktuellste. Ich installiere das System jetzt nochmal neu in HFS+ davor die ganze Zeit APFS vllt hilft das ja mal einen Schritt weiter zu kommen.