

Erledigt

Nicht genug Strom über die USB Ports

Beitrag von „DSM2“ vom 18. Juni 2019, 20:02

Wenn ich dich richtig verstanden habe, klingt das ganze für mich nach nicht Konfigurierten USB Ports.

Hast du eine Kext für die USB Ports erstellt ?

Falls nein:

Am einfachsten geht das mit [Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#) und dann nach folgender Anleitung vorgehen.

[Verständnisfragen bei Problemen](#)