

Erledigt

Nicht genug Strom über die USB Ports

Beitrag von „DSM2“ vom 18. Juni 2019, 22:24

Den Port Limit Patch kannst du mit dem Clover Configurator hinzufügen.

<https://www.youtube.com/watch?v=hJwkoA0bE9g&feature=youtu.be&rel=0&=&vq=hd1080>

Die USBInjectAll Kext hast du sicherlich im Einsatz oder?