

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „DSM2“ vom 19. Juni 2019, 14:27

Deine [EFI mounten](#), config.plist mit Clover Configurator öffnen und bei KextsToPatch to patch die zwei Einträge oben hinzufügen, speichern und rebooten.

Danach am besten eine eigene Kext erstellen, den die Port Limit patches sind keine Langzeitlösung!

Am einfachsten geht das mit [Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#) und dann nach folgender Anleitung vorgehen.

[Verständnisfragen bei Problemen](#)