

Erledigt

kein sleep mit smbios imac pro 1.1, aber mit 18.3 geht es?

Beitrag von „Heroic73“ vom 21. Juni 2019, 10:48

habe den drivers64 ordner sowie den alten aptiofix entfernt. lädt er überhaupt was aus dem driver64 ordner wenn im uefi modus?

codecommander erstmal drin gelassen weil ich an anderer stelle gelesen hatte

das er die niedrige lautstärke mit manchen codecs beheben soll.

wie dem auch sei, ergebnis leider das gleiche. er geht zwar in den sleep aber beim aufwachen restart.

sonst funktioniert wie gesagt alles und es passiert nur mit dem smbios vom imac pro 1.1.

danke für die hilfe trotzdem.

edit:

hatte codecommander auch mal testweise rausgenommen, aber gebracht hat es nix. in der tat ist aber die lautstärke niedriger.