

Erledigt

Mojave 10.14.5 Ports werden nun alle ohne USBInjectall.kext im Hackintool 2.5.9 gelistet

Beitrag von „pebbly“ vom 21. Juni 2019, 18:25

Ich hatte Erfolg mit folgenden KextsToPatch bei einem "iMac 18,3" und 10.14.5:

IOUSBHostFamily 83E30FD3 E34109DF 83E33FD3 E34109DF

IOUSBHostFamily C20200E0 83FB0F C20200E0 83FB3F

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 4183FF0F 0F839404 0000 4183FF0F 90909090 9090

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 83FB0F0F 838F0400 00 83FB0F90 90909090 90