

Erledigt

Abbruch der Installation 10.14.5

Beitrag von „matt82“ vom 21. Juni 2019, 21:23

Ne Sata SSD...

Mit der neuen EFI wird sie wieder erkannt. Allerdings auch kein Erfolg bei der Installation.

Ich bekomme auch während des Prozesses, ab diesem Punkt in Bild 1, plötzlich lila Streifen auf dem Monitor (Bild 2).

Es endet dann irgendwann wieder damit, dass sich der Monitor ausschaltet...

Auf Bild 3 ist wieder der letzte sichtbare Stand des Prozesses zu sehen.