

Erledigt

## First Hackintosh Project - Z390 Designare

**Beitrag von „GurkenKiller“ vom 22. Juni 2019, 23:20**

wenn ich meinen Hackintosher in den ruhige modus versetzte ist der Strom an den usb Ports anscheinend weg (da Tastatur und maus nicht leuchten)

und wenn ich dann ins System gehe steht immer für jeden stick der drin steckt da nicht korrekt ausgeworfen

wie kann ich das verhindern

powernap nicht da