

Erledigt

|FHD 1920x1080 Thinkpad T420|

Installationsprobleme Sierra

Beitrag von „griven“ vom 23. Juni 2019, 13:12

Nun ja das kann auch an dem Connector liegen ich habe keine Erfahrung damit wie macOS mit eDP umgeht und ob der Framebuffer nicht LVDS erwartet. Du kannst versuchen mit dem Hackintool die plattformID entsprechend anzupassen wäre in Deinem Fall die 01660004 wobei hier dann der Connector auf DP umgebaut werden muss denn so wie es aktuell ist erwartet er dort ein Display am LVDS wie es bei den Notebooks in der Serie "normal" war.