

Erledigt

GA X99M ALC 1150 - kein Ton

Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juni 2019, 18:59

Du musst da eigentlich gar nichts patchen.

Einfach nur AppleALC sowie Lilu in die EFI rein, entsprechende ID in der Config.plist setzen und dann sollte es eigentlich auch schon gehen nach einem reboot.

IDs für 1150

Realtek	ALC1150	0x100001, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11	12 (10.8)	-
---------	---------	------------------------------------	-----------	---