

Erledigt

First Hackintosh - alles läuft wunderbar bis auf USB 3.0 (gelöst)

Beitrag von „F1re“ vom 26. Juni 2019, 18:09

Das sieht doch schon mal vielversprechend aus

Er findet jeden beide Sticks 3 und 2er in jedem Anschluss (mit dem Patch)

Auf dem Board sind 10 USB 3 und zwei 2er

HS1-10 ist der gleiche Anschluss auf dem Board wie SS01-10

Wenn ich das so verwende funktioniert nur einer der 3.0er Ports

Anschluss ist nicht gleich Port vermute ich - sehe ich das richtig, dass ich mir die 15 jetzt so aufteilen muss

3.0 = 2 Ports

d.h. ich kann 7x USB 3 und einen 2er nutzen (wenn die Ports USB 2 und 3 können sollen) - korrekt ?