

## **Erledigt** HD7850 funktioniert nicht

**Beitrag von „ralf.“ vom 27. Juni 2019, 13:19**

Möglich, dass dies immer noch nötig ist, trotz WEG:

Von [derHackfan](#)

Das lässt sich durch folgende Änderung beheben:

Unter S/L/E AMDRadeonX4000.kext den Paketinhalt zeigen und in Contents/Info.plist  
"CAIL\_DisableGfxCGPowerGating=1"

Nach der Änderung Kext Wizard oder Kext Utility laufen lassen, Neustart!