

Dell Vostro 5370

Beitrag von „tprimus“ vom 28. Juni 2019, 09:57

Woher nimmst du die Nummern?

Ich meine die:

```
change XDCI._PRW to XDCI.XPRW, TgtBridge XDCI 5F505257 58505257 58444349
```

Ich denke, dass es der Find Wert wird: 😊

Code

1. echo -n GLAN|xxd
2. 00000000: 474c 414e GLAN

Die muss ich wahrscheinlich auch benutzen:

Code

1. tpa-macbook-pro:~ tpa\$ echo -n XDCI._PRW|xxd
2. 00000000: 5844 4349 2e5f 5052 57 XDCI._PRW
3. tpa-macbook-pro:~ tpa\$ echo -n XDCI.XPRW|xxd
4. 00000000: 5844 4349 2e58 5052 57 XDCI.XPRW
5. tpa-macbook-pro:~ tpa\$ echo -n GLAN._PRW|xxd
6. 00000000: 474c 414e 2e5f 5052 57 GLAN._PRW
7. tpa-macbook-pro:~ tpa\$

Soll ich noch einen Eintrag machen wo Find und Replace die gleiche (5F505257 und 58505257) sind, und die TgtBridge (GLAN) 474c414e ist, und im Datei die du Hinzugefügt hast nur XDCI mit GLAN ersetzen? 🤔

Code

1. Device (GLAN)
2. {
3. Name (_ADR, 0x001F0006) // _ADR: Address
4. ...
- 5.

6. Method (XPRW, 0, NotSerialized)
7. {
8. Return (GPRW (0x6D, 0x04))
9. }

Ich hoffe dass, es klappen wird (crossed fingers) 😊

So jetzt kommt es wegen HDEF...

Soll ich nicht den ganzen GPRW überschreiben?

Bisher werde ich den HDEF auch patchen...