

Erledigt Intel® CNVi Interface

Beitrag von „JeepMatze“ vom 28. Juni 2019, 17:16

WOW! Vielen herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort und Deine Hilfe! Ich bin begeistert!

Ich muss zugeben, dass ich noch ein wenig überfordert bin mit den ganzen Fachbegriffen und Vorgehensweisen rund um das Thema Hackintosh - ich bin zwar Elektronik- und Software-Entwickler, die Interna von Computern sind also nix fremdes für mich - aber ich merke schon dass ich hier noch einiges zu lernen habe...

Ich habe jetzt als ersten Versuch mal Deine EFI gebootet (Karte im CPU-seitigen Slot) und siehe da: WiFi ist da!

Das beruhigt mich schonmal sehr - der Adapter und die Karte scheinen wohl zu funktionieren.

Meine EFI basiert auf der eines Users hier - die habe ich dann noch ein wenig angepasst. Unter anderem ein SMBIOS für den "Mac mini 2018" erstellt (ist das vielleicht ein Problem?).

Da sind wohl auch noch einige "Altlasten" in der config.plist drin - nun ist es wohl endgültig an der Zeit dort aufzuräumen...

Ich werde im nächsten Schritt Deine EFI mit meiner vergleichen und mir die Unterschiede anschauen.

Und dann muss ich die USB-Geschichte angehen.

Eine Frage hätte ich noch zur 5V Versorgung des Bluetooth-Moduls:

Wo hast Du die 5V an dem Adapter aufgelegt? Ich sehe da nirgends ein vorgesehenes Pad o.Ä.

Ich hatte zwischenzeitlich auch mal ein Live-Linux vom USB-Stick gebootet - dort hat das Bluetooth Modul mein Trackpad gefunden. Unter macOS leider nicht.