

Erledigt Intel® CNVi Interface

Beitrag von „JeepMatze“ vom 28. Juni 2019, 20:58

Mein Profil habe ich aktualisiert - danke für den Hinweis.

Ich bin jetzt auch einen Schritt weiter: nach dem Angleichen der Treiber und kexte (ich habe einige entfernt, keine hinzugefügt) läuft WiFi und Bluetooth nun im CPU-seitigen Slot. Auch mit meiner config.plist und ohne USB-Patch.

Also schießt da in meiner Ursprungskonfiguration ein Treiber oder eine kext quer. Welcher das ist, kann ich ja jetzt per Ausschlussverfahren rausfinden.

Leider läuft es nicht im rückseitigen Slot. Das ist schade, denn ich wollte eigentlich im oberen Slot eine SSD verbauen zwecks besserer Kühlung. Hattest Du es mal im rückseitigen Slot probiert?

Zum 5V USB Anschluss:

Ach so, das meinst Du. Ja, dieses Kabel habe ich auch - und auch angeschlossen. Das ist aber keine 5V Versorgung, das sind nur die zwei USB-Datenleitungen. Das Bluetooth-Modul läuft über USB, nicht über PCI - deshalb das Kabel.

Danke für den Link - da habe ich wieder etwas Lesestoff... 😊