

**Erledigt**

## **Empfehlungen für den Kauf neuer Hardware**

**Beitrag von „ResEdit“ vom 3. Juli 2019, 22:31**

Die „Leidensgeschichte“ des iMac sehe ich auch mit sehr gemischten Gefühlen. Das erinnert mich an einen Fall, bei dem der Stromstecker einen Haarriss hatte (die hinten am Fuß befindliche 230V Buchse ist gemeint). Mehrere Spezialisten haben sich monatelang einen Wolf gesucht. Die Probleme waren spurlos verschwunden, nachdem die Stromversorgung unter Umgehung der Buchse direkt am Netzteil (bzw. der Platine) aufgelegt wurde.

Insoweit liegt Hubert wahrscheinlich mit seiner Vermutung (Stromversorgung) richtig. Wie verhält sich der iMac denn, wenn er nur vom externen Datenträger aus betrieben wird?