

Probleme mit externem Festplattengehäuse an USB 3.1 Gen2/Thunderbolt 3 Port

Beitrag von „PGC“ vom 5. Juli 2019, 01:09

Vielen Dank für deine Antwort.

Das mit der Alpine Ridge ist gut zu wissen. Hot Plug ist mir nicht so wichtig, funktioniert aber bei mir - zumindest mit der ICY BOX über USB-C am TB Port.

Softraid hat bei mir bis jetzt gute Dienste geleistet. Ich habe 4 x 10 TB intern via SATA Ports als RAID5 in Betrieb und bis jetzt keine Probleme gehabt. Aber ich bin mir bewusst, USB und SATA sind zwei verschiedene Geschichten.

Denkst du wirklich, dass der Softraid Treiber hier vielleicht Probleme machen könnte? Seit ich die ICY Box an der Alpine Ridge betreibe, meldet mir Softraid keine Fehler mehr.

Mein Ziel ist es, möglichst bald ein QNAP TS-672XT NAS via TB3 anzuschliessen (muss von zwei Rechnern auf die Daten zugreifen können) und die ICY BOX wäre dann für Backups gedacht. Daher habe ich mich hier bewusst für eine günstigere Lösung entschieden. Aber vielleicht sollte ich auch hier auf ein TB3 Gehäuse setzen.

Ich werde in den nächsten Tagen eine Mojave Testinstallation machen und dann mal die [ANLEITUNG: USB 3.0 MOJAVE / \(HIGH-\) SIERRA / EL CAPITAN FÜR JEDERMANN \(ZUKUNFTSSICHER FÜR UPDATES & KOMPLETT GEPATCHT\)](#) durchgehen. Vielleicht bringt das auch noch was.