

Erledigt

Möglichkeit MSI Z370M GAMING PRO AC zu tauschen - Welches aktuelle mATX Board?

Beitrag von „Kazuya91“ vom 7. Juli 2019, 12:22

[MPC561](#)

Ein ähnliches Problem habe ich auch. Wenn ich ein Headset hinten am Mainboard anschließe und die Lautstärke am Headset selbst voll aufdrehe, kann ich unter Windows ein Fiepen/Rauschen hören. Ist das bei dir auch so?