

Erledigt

Mojave / Schenker Slim 14 (Clevo N141WU) / Kaby Lake - 7MB VRAM

Beitrag von „Indexrwues“ vom 13. Juli 2019, 10:54

Hallo,

auf meinem Schenker Slim 14 Notebook (Kaby Lake, Intel 620 Grafik) konnte ich Mojave erfolgreich zum booten bringen. Jetzt möchte ich die typischen Sachen, die eben nach der Erstinstallation nicht laufen, fixen. Bis jetzt erkannt:

- WLAN (hier wird wohl zuerst das Intel Modul durch eines von Broadcom ersetzt werden)
- Grafik: nur 7 MB VRAM werden erkannt
- Batterie: keine Anzeige des Batteriestatus-
- Bildschirmhelligkeit nicht verstellbar
- Trackpad: wird als Maus erkannt, eingeschränkte Funktionalität
- vielleicht noch andere Sachen...

Habe mich nun schon an der Bildschirmhelligkeit und am Grafikkartenproblem versucht. Zahlreiche Anleitungen gelesen und ausgeführt, aber es ist zum verzweifeln, denn bisher waren keine Bemühungen von Erfolg gekrönt.

Darum hier mal mein erstes Problem: Wie bekomme ich mehr VRAM für die Grafikkarte erkannt. Whatevergreen und Lilu sind installiert. In der Config.plist kann ich auch nichts entdecken, was weiterhilft.

Kennt jemand einen Ansatzpunkt?