

**Erledigt**

## **Brauche Hilfe für 10.14.5 auf MSI MPG Z390i, MSI Radeon RX 580 mit CORE I5-9400F**

**Beitrag von „DSM2“ vom 14. Juli 2019, 22:33**

[OSX-Einsteiger](#) : Nichts für ungut aber das kann nicht laufen... Da sind Sachen zusammengewürfelt die nichts mit einander zu tun haben oder eben gar nicht benötigt werden.

Beispiel: FakeSMC Driver und VirtualSMC Kext im Einsatz.

Entweder, oder aber nicht aus beidem, das kann nicht funktionieren.

Wenn FakeSMC Kext im Einsatz dann der Entsprechende Treiber (SMCHelper.efi) im Driver Folder. Wenn VirtualSMC.Kext im Einsatz entsprechend VirtualSMC.efi im Driver Folder.

[grecedrummer](#) : Da sind sehr wohl Sensoren vorhanden, die liegen jedoch im Package.

Dennoch solltest du den Tipp mit dem Downgrade testen.

Andernfalls hier eine Version ohne den IO Kext.