

Erledigt

Ryzen Threadripper Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Juli 2019, 11:07

Noch ein Einwurf meinerseits bzgl. RAM:

Es ist eh besser wenn dessen Takt dem entspricht was aktuell bei den echten Macs als Maximum verfügbar ist. Höher getakteter RAM führt reproduzierbar zu USB Problemen (Aussetzer bei Wake from Sleep). Datenträger werden dann z.B. beim Wake ausgeworfen. Seit ich bei mir auf 2666MHz runter gegangen bin ist der Fehler verschwunden und ich habe auch beim USB Mikrofon keine Aussetzer in Tonaufnahmen mehr. Zuvor hatte ich selten auftretende aber nervige Sprünge in der Tonspur.