

Erledigt

High Sierra IHC9/ICH10 Southbridge SATA Problem

Beitrag von „mactec“ vom 18. Juli 2019, 20:10

Hi, mein Versuch, 10.13 auf meinem LGA775-Board zu installieren, bringt mich fast zur Verzweiflung! Unter 10.12 läuft soweit alles gut, meine Magic Mouse wurde nicht richtig erkannt, nach dem einspielen von Mouse.prefPane aus 10.13 war auch das Problem erledigt. Das Update auf 10.13 lief auch ohne Probleme durch, allerdings gibt es ein gravierendes Problem auf der SATA/PCIe-Ebene:

Eine zweite Festplatte wird zwar erkannt, aber ist nach dem Eintreten des Ruhezustandes nicht mehr ansprechbar, auch im Festplattendienstprogramm kann sie nicht formatiert werden. Der Finder spinnt u.U. auch. Ich habe folgenden Beitrag gefunden:

[https://www.insanelymac.com/fo...le/815-appleahciportkext/](https://www.insanelymac.com/forum/topic/815-appleahciportkext/)

Unter anderem steht da Folgendes:

SunKi's patches are now obsolete.

It is more likely to use vit9696's patch, that disables behaviour of enabling ALPM where it is unneeded.

Code

1. Find --> 40600200
2. Replace --> 00000000
3. AppleAHCIPort

Code

1. dict>
2. <key>#MatchOS</key>
3. <string>10.13.x</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>ALPM IO Error AppleAHCIPort</string>
6. <key>Disabled</key>
7. <false/>
8. <key>Find</key>
9. <data>
10. QGACAA==

11. </data>
12. <key>Name</key>
13. <string>AppleAHCIPort</string>
14. <key>Replace</key>
15. <data>
16. AAAAAA==
17. </data>
18. </dict>

Alles anzeigen

Was ist davon zuhalten, kann mir da irgendjemand weiterhelfen?