

# Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „plx2017“ vom 19. Juli 2019, 12:51

Soweit, so gut: in clover finde ich in der patch-Liste Keinen f. 10.14.5

Also den f. 10.14.4. nehmen? Und f. 10.14.4 gibt's insg. DREI patches in der Liste... 🤔

Ah, cool, USB 3 geht doch. Jetzt muss ich nur noch sicher sein, welchen patch ich nehmen muss, bevor ich mit hackintool die Liste/kext erstelle.

Also: welchen patch muss ich aus der clover-Liste auswählen?

Alle drei, die f. 10.14.4 bestimmt sind?

Habe einfach mal angefangen. Soweit siehts im hackintool gut aus, aber der USB3 port SS08 zeigt sich nicht.

Schätze malo, dass ich den passenden patch brauche. Momentan ist dieser hier aktiviert:

com.apple.driver.usb 83F8202F 83D30002 02 83F81A0F 83D30002 02 Firmware 10 part limit complexity 10 14

